福島第1原発:2号機排気口、年度内に閉鎖…補修計画

東京電力は 12 日、福島第 1 原発事故で破損した設備の補修や、将来の地震津波対策などに関する計画を公表した。放射性物質の放出が続く 2 号機原子炉建屋側面にある排気口を年度内に閉じて放出量を減らす工事など 14 項目の対策を盛り込んだ。

福島第 1 原発は、今も毎時 750 万ベクレルの放射性物質を大気中に放出し、大半が 2 号機からとみられる。 排気口は「ブローアウトパネル」(縦 4.3 メートル、横 6 メートル)と呼ばれ、発電中に建屋内の気圧が高まった際に開放するために設置されている。1 号機の水素爆発の衝撃で開いたとみられ、高い放射線量のため放置されている。除染をしながら来年 3 月までに新たなパネルで閉じる。



1F-2 号機 開放されたままの排気口と落下したパネル (2011 年 8 月 29 日撮影) = 東電提供

また原子炉建屋などの汚染水を、敷地内の4キロにわたって循環しながら原子炉に戻して冷却するシステムを、原子炉建屋内だけの循環に縮小する。漏水対策の改善が期待され、16年までの工事完了を目指す。このほか、地震発生時などに、汚染水をためているタンクからの水漏れを防ぐため、堰(せき)を周囲に造る。